



## G 681/8


A tudományegyetemi könyvtár bővítésének vázlata

1913 k.

Budapest

1 fol. ; 565 x 345 mm

A 20. század elején komoly problémával kellett szembenéznie az Egyetemi Könyvtárnak: az 1874-ben tervezett épület kicsinek és elavultnak bizonyult. Továbbá a megjelenő műszaki problémák mellett az olvasótermekben, a raktárhelyiségekben, de még a hivatali helyiségekben is férőhelyhiánnyal kellett megküzdenie a könyvtárnak. Az olvasótermi helyhiány okozta a legnagyobb és legégetőbb problémát: közel 6000 hallgatóracsak 120 férőhely jutott. Ezekre a problémákra kétféle megoldási javaslat érkezett: egy új épület felhúzása vagy a régi épület bővítése.



A régi épület bővítése egyrészt a könyvtár mögötti telek beépítést célozta meg egészen a Szép utcáig, illetve a ferencesek telkéből vett volna el egy közel 10 méteres sávot (a Ferenciek bazár ekkor még nem épült fel), amely szimmetrikus homlokzati kialakítást tett volna lehetővé. A tervezett új, kupolás torony mögött húzódó szárnyban az első emeleten tanári és kutatószobák helyezkedtek volna el. Az épület közepére egy, a meglévő, 240 nm alapterületű olvasóteremnél kétszer nagyobb alapterületű olvasótermet terveztek (504 nm), amely 400 fő befogadására lett volna alkalmas.

Ezt az új olvasótermet három oldalról új, nyolcszintes könyvraktárak ölelték volna körbe, összesen 15.000 folyóméter raktári férőhellyel. A raktárakhoz külön könyvkiadószoba is csatlakozott volna, hogy kölcsönzés menete ne zavarja az olvasókat,

illetve, hogy a kölcsönzőpult ne vegyen el teret az olvasóterem területéből. Ez a raktári terv közel 50 évre megoldotta volna a könyvtár raktározási gondjait.

Az építés és berendezés költségeivel közel 5 millió koronára becsült kivitelizés azonban nem valósult meg: mire a miniszteri engedélyezést megkapták volna a tervek, kitört az első világháború, amely országos szinten és a könyvtár életében is megakasztotta a különböző fejlesztések megvalósulását.

### **Állapotleírás**

Anyaga finoman szövött vászon laminálva, hátoldalán fényes, elején matt. A műszaki rajz fekete tussal készült, hátoldalról fekete, piros és sárga festékkel jelölve a már meglévő, illetve később megépítendő falakat. Az anyag négyrét van hajtva, a szélei gyűröttek, sarkain rajzszög ütötte lyuk látható. Erősen szennyezett, néhol foltos.

### **Restaurálási terv**

Száraztisztítás különféle radírokkal, simítás, préselés, a savas tinta pufferolása, végül méretre készült savmentes palliumba helyezés.

